

# BIZTONSÁGI ADATLAP KIVONAT (MSDS)

Az 1907/2006/EK (REACH) és az 1272/2008/EK (CLP) rendelet előírásai alapján

## 1. Keverék és vállalat azonosítása

Kereskedelmi név:	STEMAL AIRLESS & ROLL beltéri készglett
Gyártó:	ESMAL s.r.o., Kukučínova 1234, Svätý Jur, Szlovákia (esmal@esmal.sk)
Sürgősségi telefonszám:	ETTSZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat): +36 80 20 11 99 (díjmentesen hívható, 24 órás ügyelet).

## 2. Veszélyesség szerinti besorolás

- **CLP osztályozás:** A keverék a hatályos uniós jogszabályok értelmében **nem minősül veszélyesnek**.
- **Címkézési elemek:** Veszélyességi piktogram és figyelmeztető szó alkalmazása nem kötelező.
- **Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok):**
  - *P102:* Gyermekektől elzárva tartandó.
  - *P262:* Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
  - *P301+P312:* LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- **Kiegészítő információk (EUH208):** Tartósítószer tartalmaz (izotiazolinon keverékek). Allergiás reakciót válthat ki az arra érzékenyeknél.

## 3. Elsősegély-nyújtási intézkedések

- **Belélegzés:** Normál használat mellett nem illékony, nem képez gőzöket. Gépi szórásból eredő köd vagy száraz csiszolásból származó por belélegzése esetén friss levegő és pihentetés szükséges.
- **Bőrrel való érintkezés:** Az érintett bőrfelületet szappannal és bő vízzel alaposan le kell mosni.
- **Szemmel való érintkezés:** A szemet nyitott szemhéjak mellett folyó vízzel öblögtesse több percig. Tartós panasz vagy irritáció esetén forduljon szakorvoshoz.
- **Lenyelés:** A száját ki kell öblíteni, tiszta vizet kell inni. Hánytatni szigorúan TILOS! Rosszullét vagy nagy mennyiség lenyelése esetén azonnal orvost kell hívni.

## 4. Egyéni védelem és munkabiztonság

**Expozíció ellenőrzése:** Normál (hengeres vagy kézi glettvassal történő) felhordás során különleges egyéni védőfelszerelés alkalmazása nem kötelező, de a jó munkahelyi higiénia betartása ajánlott (kézmosás).

**KÖTELEZŐ ELŐÍRÁS GÉPI KIVITELEZÉSÉNél:**

Nagy nyomású Airless gépi szórás (porlasztott ködképződés), valamint a megszáradt felület száraz csiszolása során por és köd elleni védőmaszk (legalább P2 osztályú), valamint zárt védőszemüveg használata kötelező!